Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROGRAMATOR PI-1

IO 02/2007

Tychy, luty 2007

SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie i zakres zastosowań	3
2. Normalne warunki pracy	3
3. Dane techniczne	3
4. Budowa i warunki użytkowania	3
5. Opis połączeń zewnętrznych	4
6.1. Opis menu	5
6.2. Obsługa menu	6
7. Transport i przechowywanie	19
8. Wyposażenie	19
9. Dane producenta	19

1. Przeznaczenie i zakres zastosowań

Programator PI-1 jest przyrządem przenośnym, umożliwiającym zmiany konfiguracji tachometru koljki TK-2, oraz odczyt danych zawierających informacje o prędkości w funkcji czasu oraz przebytej drodze zawartych w tych tachometrach . Jest urządzeniem iskrobezpiecznym, spełniającym wymagania odpowiednich norm. Przewidziany jest do stosowania głównie w wyrobiskach górniczych zakładów wydobywczych. Programator PI-1 wyposażono w złącze komunikacyjne w standardzie RS485. Programator może komunikować się również z komputerem PC za pośrednictwem konwertera USB/RS485 produkowanego przez firmę ZMUE

2. Normalne warunki pracy

Zakres temperatur pracy:	-20°C÷40°C
Wilgotność powietrza:	0÷95%
Cecha budowy iskrobezpiecznej:	I M2 EEx ia I

3. Dane techniczne

Napięcie zasilania - źródło wewnętrzne:	9V bateria 6F22
Sygnalizacja spadku napięcia zasilania:	7,4V ±0,2V
Wymiary:	180×95×44mm
Masa:	0,38 kg

4. Budowa i warunki użytkowania

Obudowa programatora tachometru kolejki PI-1 jest w całości wykonana z poliwęglanu. Na obudowie znajduje się okienko odczytowe z widocznym wyświetlaczem LCD 2x16 znaków, złącze do komunikacji z tachometrem kolejki lub komputerem PC oraz klawisze do wprowadzania danych.

- Zasilanie z baterii 9V typu 6F22
- Ściąganie dolnej części gumowego pokrowca antyelektrostatycznego z programatora w przestrzeni zagrożonej wybuchem jest zabronione. Na programator, po zakończeniu odczytu, lub programowania tachometru kolejki należy założyć górną część pokrowca antyelektrostatycznego.
- Programator może być użytkowany wyłącznie przez osoby zaznajomione z niniejszą instrukcją obsługi.
- Programator należy chronić przed nadmiernymi narażeniami środowiskowymi i udarami mechanicznymi.

5. Opis połączeń zewnętrznych

Do połączenia PI-1 z tachometrami służą następujące kable:

- Kabel K1 do połączenia z PTK2
- **** z PC

Oba typy kabli zakończone są specjalnymi wtyczkami. Całość wykonuje producent - Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych.

Przewodem K1 należy połączyć gniazdo w PTK2 z gniazdem komunikacyjnym w tachometrze kolejki.

Transmisja zarejestrowanych przebiegów do komputera PC dokonuje się za pomocą kabla K1 i konwertera USB/RS485 zakończonego przewodem z wtyczką USB. Konwerter do komunikacji z komputerem PC stanowi wyposażenie opcjonalne programatora.

6. Obsługa

Włączenie/wyłączenie programatora:

Aby załączyć/wyłączyć programator należy wcisnąć klawisz "ENTER" na ok. 5 sekund.

Wymiana baterii:

W tym celu należy odkręcić sześć śrub z łbem imbusowym w pokrywie wskaźnika i zdjąć dolną część obudowy. Pojawia się dostęp do baterii, którą w razie potrzeby można wymienić.

6.1. Opis menu

Menu programatora widoczne na wyświetlaczu LCD jest podzielone na następujące pozycje:

A. Tachometr TK2

- A.1. Odczyt konfiguracji.
- A.2. Zapis konfiguracji.
- A.3. Odczyt pamięci.
- A.4. Konfiguracja.
 - A.4.1 Nr fabryczny
 - A.4.2. Opis.
 - A.4.3 Wersja.
 - A.4.4 Stała napędu w górę
 - A.4.5 Stała napędu w dół.

A.4.6 Długość trasy.

A.4.7 Niskie napięcie zasilania

A.4.8 Punkty kontrolne.

A.5. Statystyki.

A.5.1 Czas pracy.

A.5.2 Czas jazdy.

A.5.3 Licznik kilometrów.

A.6. Przeglądy.

A.6.1. Minimalny odstęp.

A.6.2. Lista.

A.6.3. Dodaj nowy.

A.7. Przekaźniki.

A.7.1.Przekaźnik 1

A.7.1.1. Lista stref.

A.7.1.2. Modyfikacja strefy.

A.7.1.3. Modyfikacja atrybutu

A.7.2.Przekaźnik 2

A.7.2.1. Lista stref.

A.7.2.2. Modyfikacja strefy.

A.7.2.3. Modyfikacja atrybutu

A.7.3.Przekaźnik 3

A.7.3.1. Lista stref.

A.7.3.2. Modyfikacja strefy.

A.7.3.3. Modyfikacja atrybutu

A.7.4.Przekaźnik 4

A.7.4.1. Lista stref.

A.7.4.2. Modyfikacja strefy.

A.7.4.3. Modyfikacja atrybutu

B. Programator PI-1

B.1. Data

B.2. Czas

B.3. Nr fabryczny.

B.4. Opis

B.5. Czas automatycznego wyłączenia

C. Komputer PC...

C.1. Praca z PC...

Do przemieszczania się po poszczególnych pozycjach menu służą klawisze oznaczone strzałkami skierowanymi w lewo "←" oraz w prawo "→". Akceptacja wpisywanych lub odczytywanych wartości oraz aktywacji niższego poziomu poszczególnych opcji menu następuje po wciśnięciu klawisza "ENTER".

Anulowanie wpisywanych wartości lub przechodzenie na wyższy poziom menu następuje po wciśnięciu klawisza "ESC".

W pamięci programatora znajdują się dane tachometru ostatnio odczytane lub zmieniane.

Aby zmieniać konfiguracje Tachometru TK-2 w pierwszej kolejności należy podłączyć programator PI-1 za pomocą kabla K1 i odczytać dane znajdujące się w pamięci nieulotnej tachometru zgodnie z pozycją A.1.1. w poniższej instrukcji obsługi menu. Wówczas wszystkie wartości wyświetlane przez programator będą aktualne.

6.2. Obsługa menu

Po włączeniu napięcia zasilania klawiszem "ENTER" na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pojawi się napis:

Progr. PI-1 wersja xx

gdzie w miejscu xx będzie wyświetlana liczba oznaczająca wersję oprogramowania.

Po około 2 sekundach napis zgaśnie i pojawi się ekran menu głównego z menu "tachometr TK2":

Menu główne Tachometr TK2

W menu głównym można wybrać klawiszami "←" lub "→" oraz "ENTER" następujące pozycje:

A. tachometr TK2

B. progr. PI-1

C. komputer PC

6.2.1. Opis poszczególnych pozycji menu A. "tachometr TK2":

Menu główne	
Tachometr TK2	

W menu A. "tachometr TK2" można wybrać klawiszami "←" lub "→" następujące pozycje: A.1. Odczyt konfiguracji tachometru podłączonego do programatora.

Tachometr TK2	
Odczyt konfig.	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Odczytać dane?
(ENT / ESC)

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje odczytanie konfiguracji z pamięci nieulotnej tachometru po uprzednim podłączeniu tachoometru z programatorem PI-1 za pomocą kabla K1.

Trwa odczyt	

A po kilku sekundach pojawi się komunikat:

Odczyt	ano dane
ESC ->	wyjście

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.2. Zapis konfiguracji tachometru podłączonego do programatora.

Tachometr TK2	
zapis konfig.	

Zapisać dane?
(ENT / ESC)

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje zapisanie konfiguracji przechowywanej w programatorze PTK2 do pamięci nieulotnej tachometru po uprzednim podłączeniu tachometru z programatorem PTK2 za pomocą kabla K1.

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.3. Odczyt pamięci

Tachometr TK2	
Odczyt pamięci	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Odczytać?	
(ENT / ESC)	

Naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje odczyt pamięci tachometru TK-2.

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4. Konfiguracja.

Tachometr TK2
konfiguracja

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

A.4.1. Numer fabryczny.

konfig	guracja
Nr fab	oryczny

Naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje wyświetlenie numeru fabrycznego

Nr fabr: XXX	
ESC -> wyjście	

gdzie XXX to numer fabryczny tachometru TK-2

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.2. Opis.

konfiguracja
opis

Naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje wyświetlenie opisu.

opis	
ESC -> wyjście	

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.3. Wersja

konfiguracja	
wersja	

Naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje wyłświetlenie wersji oprogramowania tachometru.

TK2 wersja xxx	
ESC -> wyjście	

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.4. Stała napędu w górę.

konfiguracja	
st.nap. W górę	

st. w górę: XXX	
(ENT / ESC)	

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji stałej napędu w górę.:

Stała w górę :	
XXX	

Gdzie XXX to wartość stałej napędu przy jeździe w górę. Wartości zmienia się używając klawiszy " \leftarrow " lub " \rightarrow ", po ustawieniu każdej cyfry należy wartość zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.5 Stała napędu w dół.

konfiguracja	
st.nap. W dół	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

st. w dół : XXX	
(ENT / ESC)	

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji stałej napędu w dół.:

Stała w dół :	
XXX	

Gdzie XXX to wartość stałej napędu przy jeździe w dół.

Wartości zmienia się używając klawiszy "←" lub "→", po ustawieniu każdej cyfry należy wartość zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.6. Długość trasy.

konfiguracja	
dł. trasy	
	-

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

dł.trasy : XXXX	
(ENT / ESC)	

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji długości trasy.:

dł. trasy	[m] :
XXXX	

Gdzie XXX to długość trasy w metrach.

Wartości zmienia się używając klawiszy "←" lub "→", po ustawieniu każdej cyfry należy wartość zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.7. Niskie napięcie zasilania.

konfiguracja	
Niskie zasil.	

ni.zas. : XX.X [V]	
(ENT / ESC)	

Naciśnięcie ponowne klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji progu niskiego zasilania.

Nis. Zas.[0.1V] :	
XXX	

Gdzie XXX to wartość zasilania przy której tachometr ma sygnalizować niskie zasilanie (jednostką jest tu 0.1 V aby uzyskać wartość 12.5V należy wprowadzić wartość 125).

Wartości zmienia się używając klawiszy " \leftarrow " lub " \rightarrow ", po ustawieniu każdej cyfry należy wartość zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.8. Punkty kontrolne.

Punkt kontrolny jest to punkt na trasie kolejki, określony odległością w metrach w punkcie tym znajduje się np. Przełącznik magnetyczny lub inny rodzaj styku aktywowanego nadjeżdżającą kolejką.

konfiguracja	
Pkt. kontrolne	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

A.4.8.1 szerokość strefy.

Pkt. kontrolne	
Szer. strefy	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Szer = XX $[m]$
(ENT / ESC)

Gdzie XX to szerokść strefy w metrach.

Szerokść strefy jest wprowadzana aby uniknąć nieporządanych impulsów z punktów kontrolnych, jest to wartość w metrach. Impulsy z punktów kontrolnych są odbierane przez tachometr jedynie wtedy gdy kolejka miesci się w granicach określonych szerokością strefy.

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji szerokości strefy :

Szerokość [m] :	
XXXX	

Wartości zmienia się używając klawiszy " \leftarrow " lub " \rightarrow ", po ustawieniu każdej cyfry należy wartość zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.8.2. Położenie punktu.

Pkt. kontrolne	
Poł. Punktu 1	

$Pk \ 1 = XXX[m]$	
(ENT / ESC)	

Gdzie XXX to odległość punktu 1 w metrach.

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji punktu:

Punkt 1 [m] :	
XXXX	

Gdzie XXXX to odległość punktu 1 w metrach.

Wartości zmienia się używając klawiszy "←" lub "→". Po ustawieniu każdej cyfry należy wartość zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

A.4.8.3. Aktywacja punktu.

Pkt. kontrolne	
Aktyw. Punktu 1	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Pk 1 pasywny	
(ENT / ESC)	

Ponowne naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu aktywacji, dezaktywacji punktu kontrolnego :

Aktywacja- włączenie punktu kontrolnego Dezaktywacja- wyłączenie punktu kontrolnego

> Uaktywnić pk1? (ENT / ESC)

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Pk 1 aktywny ESC - > wyjście

Punkty kontrolne Pk 2, Pk 3, oraz Pk 4 ustawiamy analogicznie do punktu Pk 1

A.5. Statystyki.

Tachometr TK2statystyki

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

A.5.1. Czas pracy.

statystyki	
Czas pracy	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

A.5.1.1. Całkowity czas pracy.

Czas pracy	
całkowity	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

0 dni. 0 g. 0 m
ESC -> wyjście

A.5.1.2 Kasowalny czas pracy.

Czas pracy	
kasowalny	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

0 dni. 0 g. 0 m	0 dni. 0 g. 0 m
	(ENT/ESC)

Kasować czas?	
(ENT/ESC)	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

skasowano ESC - > wyjście

A.5.1.3. Czas pracy, data kasowania.

Czas pracy	
Data kasowania	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

2007.03.01	
ESC -> wyjście	;

A.5.2. Czas jazdy.

statystyki	
Czas jazdy	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

A.5.2.1. Całkowity czas jazdy.

Czas jazdy	
całkowity	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

0 dni. 0 g. 0 m
ESC -> wyjście

A.5.2.2. Kasowalny czas jazdy .

Czas jazdy	
kasowalny	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

0) dni. 0 g. 0 m
(ENT/ESC)

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Kasować czas? (ENT/ESC)

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

skasowano ESC - > wyjście

A.5.2.3. Czas jazdy, data kasowania.

Czas jazdy	
Data kasowania	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

2007.03.01	
ESC -> wyjści	

A.5.3. Licznik kilometrów.

statystyki	
Licznik km	

0 km	
(ENT/ESC)	

A.5.3.1. Kasowanie licznika kilometrów.

Kasować licznik? (ENT/ESC)

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

skasowano ESC - > wyjście

A.6. Przeglądy.

Tachometr TK2	
przeglądy	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

A.6.1 Minimalny odstęp między przeglądami.

Przeglądy	
Min. Odstęp	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Odstęp = 30 [dni] (ENT/ESC)

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Odstęp{dni}	
30	

Zapisać?
(ENT/ESC)

Po naciśnięciu klawisza "ENTER" wartości zostaną zapamiętane przez tachometr.

A.6.2 Lista przeglądów.

przeglądy	
lista	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

2007.03.01	
ESC -> wyjście	

Przeglądy	
Dodaj nowy	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Dodać pzegląd?	
(ENT/ESC)	

A.7. Przekaźniki.

Tachometr TK2	
Przekaźniki	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Przekaźniki	
Przekaźnik 1	

A.7.1.1. Lista stref.

Przekaźnik 1	
Lista stref	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER" przechodzimy do okna listy stref, gdzie wyświetlane są wszystkie zaprogramowane strefy.

< - 9999 - 9999) _ >
ESC - Wy	

A.7.1.2 .Modyfikacja strefy.

Przekaźnik 1	
Modyf. strefy	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER" przechodzimy do trybu edycji strefy.

Wartości zmienia się używając klawiszy " \leftarrow " lub " \rightarrow ". Po ustawieniu każdej cyfry należy wartość zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Podaj minimum:	
9999	

Podaj maximum:	
9999	

Zapisać?	
(ENT/ESC)	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER" wprowadzona strefa jest zapisywana do pamięci.

Przekaźnik 1	
Modyf. atrybutu	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER" przechodzimy do trybu edycji modyfikacji atrybutu.

	, -	-, -	-,	-	-, 0+	
(EN	IT/	ES	C)			

B. Programator PTK2

B.1.Odczyt i zmiana daty programatora

Progr. PTK2	
data	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

В

rrrr.mm.dd	
(ENT /ESC)	

gdzie rrrr.mm.dd jest datą aktualnie zapisaną w pamięci programatora.

Powrót z trybu przeglądania następuje po naciśnięciu klawisza "ESC". Naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji daty:

B1.2.

Podaj rok:	
rrrr	

Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze " \leftarrow " lub " \rightarrow " oraz zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Po zatwierdzeniu całej liczby oznaczającej rok pojawia się ekran:

Podaj miesiąc:	
mm	

Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze " \leftarrow " lub " \rightarrow " oraz zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Po zatwierdzeniu całej liczby oznaczającej miesiąc pojawia się ekran:

Podaj dzień:	
dd	

Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze " \leftarrow " lub " \rightarrow " oraz zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Po zatwierdzeniu całej liczby oznaczającej dzień pojawia się ekran:

Zapisano dane	
ESC->wyjście	

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

B.2.Odczyt i zmiana aktualnego czasu programatora

Progr. PTK2
czas

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

B.2.1

gg:mm.ss	
(ENT/ESC)	

gdzie gg:mm:ss jest czasem aktualnie zapisanym w pamięci programatora.

Powrót z trybu przeglądania następuje po naciśnięciu klawisza "ESC". Naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji daty:

B.2.2.

Podaj godzinę:	
gg	

Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze "—" lub "—" oraz zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Po zatwierdzeniu całej liczby oznaczającej godzinę pojawia się ekran:

Podaj minutę:	
mm	

Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze " \leftarrow " lub " \rightarrow " oraz zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Po zatwierdzeniu całej liczby oznaczającej minutę pojawia się ekran:

Podaj	sekundę:
SS	

Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze "—" lub "—" oraz zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Po zatwierdzeniu całej liczby oznaczającej sekundę pojawia się ekran:

Zapisano dane	
ESC->wyjście	

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

B.3.Odczyt numeru fabrycznego programatora

Progr. PTK2	
nr fabryczny	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER":

Nr fabr:	Х
ESC->wy	/jście

gdzie x jest numerem fabrycznym aktualnie zapisanym w pamięci programatora.

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

B.4. Odczyt opisu programatora:

Progr. PTK2	
opis	

Po naciśnięciu klawisza "ENTER" jest wyświetlany krótki opis zawierający dane np. miejsca i czasu zainstalowania:

opis PTK2	
ESC->wyjście	

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC".

B.5. Odczyt i zmiana aktualnego czasu automatycznego wyłącznika zasilania programatora.

Progr. PTK2	
czas auto-wył	

B5.1

czas wył: xxxs
(ENT/ESC)

gdzie xxx jest czasem zadziałania automatycznego wyłącznika zasilania w sekundach, aktualnie zapisanym w pamięci programatora.

Powrót z trybu przeglądania następuje po naciśnięciu klawisza "ESC". Naciśnięcie klawisza "ENTER" spowoduje przejście do trybu edycji czasu wyłączania:

Czas wył [s]:	
XXXX	

Aktualną wartość można zmienić naciskając klawisze "—" lub "—" oraz zatwierdzić klawiszem "ENTER".

Po zatwierdzeniu całej liczby pojawia się ekran:

zapisać?	
(ENT/ESC)	

Po zatwierdzeniu klawiszem "ENTER" pojawia się ekran:

Zapisano	
ESC->wyjście	

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

C.1 komputer PC

Menu główne	
komputer PC	

W menu C. "komputer PC" można wybrać klawiszem "ENTER" jedną pozycję :

Praca z PC
ESC ->wyjście

Tryb ten służy do komunikacji z komputerem PC. Cała obsługa przepływu danych i sterowanie jest przejmowane przez komputer PC.

Powrót następuje po naciśnięciu klawisza "ESC"

7. Transport i przechowywanie

Programatory mogą być transportowane dowolnymi środkami lokomocji. W czasie transportu programatory powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i silnymi udarami mechanicznymi. Dopuszcza się transport w temperaturze -25°C do 40°C.

Programator powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej do 75% i temperaturze od -20°C do 40°C, bez oparów aktywnych związków chemicznych.

8. Wyposażenie

- Programator PI-1
- Pokrowiec gumowy antyelektrostatyczny.
- Kabel połączeniowy K1
- Klucz imbusowy.
- -Instrukcja obsługi

Opcjonalnie:

- Konwerter USB/RS485
- CD z programem komunikacyjnym do komputera PC.

9. Dane producenta

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych

ul. Fabryczna 3

43-100 Tychy

telefon: 032 217 58 75

faks: 032 217 58 79

e-mail: zmue@zmue.com.pl